

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第三批 2023年4月10日)



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	备注
1	D2YC202304030001	举报人反映盐都大纵湖度假区下水道没有使用,污水无法排入污水处理厂处理,下水管道浮在水面,未按要求建设,导致船只无法正常行驶。	盐都区	水	<p>2023年4月4日,盐都区人民政府组织区住建局、盐城市盐都生态环境局、大纵湖旅游度假区管委会相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经核查,大纵湖旅游度假区共有各类主支污水管道约45.5公里,一体化提升泵站10座,一体化污水处理设施4座,均已投入正常运行,但还存在部分居民户未接管,污水无法排入污水处理厂处理的情况。</p> <p>2.大纵湖旅游度假区共有过河管道16条,其中顶管11条、倒虹管道5条,不存在管道浮在河面的情况,但有2条倒虹管道在枯水期时,因河道水位下降,影响农用船通行。</p>	部分属实	<p>1.区住建局、大纵湖旅游度假区管委会加强污水管网建设,进一步提高污水收集率。</p> <p>2.对枯水期时影响船只通行的2条倒虹管道实施改造。</p> <p>3.2023年4月5日督查时,大纵湖旅游度假区管委会已落实原施工单位制定整改方案,方案确定后迅速施工,确保按期完成问题整改。</p>	
2	D2YC202304030002	亭湖区新兴镇新永村八组盐城殡仪馆存在噪声、气味污染,污水直排入河。	亭湖区	噪声 大气 水	<p>2023年4月4日,亭湖区人民政府组织盐城市亭湖生态环境局和新兴镇人民政府相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经查,该单位主要噪声为火化炉使用噪音和殡仪服务公司在馆内播放哀乐时产生的噪音,该公司规定自2022年6月28日起,禁止礼炮车进入殡仪馆,该单位400米内的卫生防护距离无环境敏感目标。2023年4月5日,盐城市亭湖生态环境局委托第三方环境检测机构对该单位厂界昼间噪音进行检测,检测结果显示合格。</p> <p>2.该单位废气为遗体火化时火化机废气,废气经处理后排放,2023年3月29日,盐城市亭湖生态环境局委托第三方环境检测机构对该单位有组织废气及厂界无组织废气进行采样检测,检测结果均符合排放标准。</p> <p>3.该单位废水主要为生活污水,共设置5个化粪池,5个化粪池均未设置排放口,未与雨污水管网相连通。生活污水经三格式化粪池处理后定期用槽车转运至盐城市城东污水处理厂处理。该单位在三浪沟西侧设置了一个雨水排口,未发现有生活污水直排入河现象。2023年4月5日,盐城市亭湖生态环境局已委托第三方环境检测机构对该单位化粪池废水进行检测,检测结果符合接管标准。</p>	部分属实	市殡仪馆已落实第三方检测机构,按排污许可证要求进行自行检测,目前已完成第一季度检测。	
3	D2YC202304030003	举报人反映东进路与盐马路交界处的新苑小区外围路面损坏,导致扬尘较多。	盐南高新区	大气	<p>2023年4月4日,盐南高新区管委会组织黄海街道办事处、区规建服务中心、盐城市生态环境局盐南高新区分局相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>现场核查时,小区外围沿街门市门口路面破损,因下雨未见扬尘,但该路段在晴天有车辆行驶时,会造成扬尘。现场核查时立即采用混凝土对破损严重区域进行修补,同时明确修复完成前加大洒水降尘作业。2023年4月5日现场核查时,已对路面进行洒水降尘作业,未见扬尘现象。</p>	属实	<p>1.对现场进行洒水降尘。</p> <p>2.立即采用混凝土对破损严重区域进行修补,后期计划在该区域摊铺黑色沥青,加快完成路面破损修复。</p>	
4	D2YC202304030004	举报人反映盐南高新区康乐苑43号楼一单元因建设电梯在楼梯口旁边挖大坑,后因施工纠纷,大坑一直没有填平,有安全隐患及臭味。	盐南高新区	大气	<p>2023年4月4日,盐南高新区管委会组织新都街道办事处、区住建局、盐城市生态环境局盐南高新区分局相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>现场核查时,康乐苑43号楼前开挖的地坑未恢复,坑塘四周围挡已破损,坑塘内存在杂物,坑塘东侧存在裸土未覆盖。现场立即在坑塘四周安装了围挡,并落实物业公司对坑塘内的杂物进行清理,对东侧裸土进行覆盖。</p>	属实	2023年4月5日现场核查时,康乐苑43号楼前坑塘已回填到位。	
5	D2YC202304030005	举报人4月2日反映盐都区潘黄街道吴杨村五组厕所改建作假,化粪池没有起作用,污水未经管道排放。	盐都区	水	<p>2023年4月3日,盐都区人民政府组织区农业农村局、盐城市盐都生态环境局、潘黄街道相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经现场核查,吴杨社区于2014年对原五组居民户进行了旱厕三格式改造,居民生活污水全部接入市政污水管网。目前,该区域正在进行拆迁,剩2户未拆除到位,居民区拆除后,原有污水管网不能正常使用,生活污水排入化粪池沉淀后用于绿化。现场检查时,化粪池呈干枯状态,无污水外排。</p>	部分属实	潘黄街道做好群众宣传工作,在搬迁前做好2户居民生活污水的收集管控工作,严禁直排外环境。	
6	D2YC202304030006	射阳县射阳港临港经济开发区2019年修建幸福大道东延工程时,施工单位乱挖丹顶鹤保护区土方,严重破坏生态资源。射阳县海涂开发有限公司发现问题不阻止。	射阳县	生态	<p>2023年4月3日,射阳县人民政府组织射阳港经济开发区管委会、县自规局、县交通局、盐城市射阳生态环境局、江苏三维集团相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经查,幸福大道东延工程共分四个标段,该项目起点位于幸福大道与远景大道交叉处,跨射阳河后折北延伸至海边,止于与丹顶鹤保护区北三试验区交界处,以上道路、桥梁工程均不涉及丹顶鹤保护区范围。</p> <p>2.该工程四个标段不存在“乱挖丹顶鹤保护区土方”情况。一标段于2020年12月建成,所用土方部分为道路红线内原地开挖利用,部分为射阳港电厂周边建设施工弃土、县城区海都大桥附近施工弃土;二标段不涉及土方挖运;三标段于2019年11月建成,所用土方部分为道路红线范围内老海堤开挖原地利用,部分为射阳港电厂周边建设施工弃土;四标段于2021年4月建成,所用土方为原堆填土,射阳县碧桂园小区人防工程弃土、港垦区围海养殖塘口清淤修整弃土。海涂公司在巡查中亦未发现施工方道路施工过程中存在偷土行为。</p>	不属实	做好群众的解释说明工作。	
7	D2YC202304030007	举报人反映射阳县合德镇张网村五组污水处理站距离居民区太近,存在异味。	射阳县	大气	<p>2023年4月4日,射阳县人民政府组织射阳经济开发区、盐城市射阳生态环境局、射阳县农业水利投资开发集团有限公司相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经查,射阳经济开发区张网村五组境内无污水处理站,群众反映的实际为射阳经济开发区张网村六组境内建设的污水提升泵站。该泵站距离东侧、西侧及南侧居民住宅约10米,于2023年2月建成,采用玻璃钢一体化、密封设备。污水主管网已基本建成,目前支管网建设正在招标未开工,提升泵站未投入运行,现场无异味散发。</p>	不属实	加强污水提升泵站的长效管理。	
8	D2YC202304030008	盐南高新区科城街道楠沁花园与柏润花园东南方向不到300米处,原为农村秸秆处理中心,现为垃圾处理站,用于处理生活和医疗垃圾。目前该地拟扩建成垃圾处理中心,规划已公示,举报人对其手续存疑。	盐南高新区	其他	<p>2023年4月4日,盐南高新区管委会组织盐南高新区科城街道办事处、区城管局、盐城市生态环境局盐南高新区分局相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经核查,群众反映的实为盐南高新区新河南垃圾中转站,该中转站南侧拟新建的垃圾综合处理中心尚未开工建设,现场公示为该项目用地红线及规划方案审批前公示。目前规划部门正在按照用地审批流程受理审核。</p>	部分属实	严格按照用地审批流程开展审批审核。	
9	X2YC202304030001	东台市区域河路8号2号楼102室(1楼西侧住户)在楼道西侧公共区域建违章构筑物,将卫生间马桶粪水直排公共下水道。尤其在夏季恶臭难闻,并导致紧邻各户自来水表箱内经常有粪水流人,污染水源。	东台市	水 大气	<p>2023年4月4日,东台市人民政府组织市住建局、市城管局、盐城市东台生态环境局、东台镇人民政府相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经核实,因住宅楼2单元西侧的雨水管道底部破损,未接入雨水明沟,2单元102室住户在单元楼道西侧雨水管底制作了水泥平台,用作挡水,无其他用途,经东台市城市管理局认定,不属于违法构筑物。该住户生活污水通过污水管道送至楼下化粪池内,未发现有生活污水直排雨水明沟情况。</p> <p>2.经核实,该小区为老旧小区,住户生活污水通过污水管道送至楼下化粪池,污水定期由东台镇管办安排吸粪车清理。夏季雨水较多时,存在化粪池返流和溢出隐患。现场检查发现,2号楼1单元污水管道有破损,少量生活污水排入雨水明沟,雨水明沟内有少量淤泥蓄积,未发现异味,未发现有粪水流人水表箱污染水源现象。</p>	部分属实	<p>1.雨水明沟已清理。</p> <p>2.2号楼1单元破损污水管道已修复。</p> <p>3.东台镇落实镇物管办于4月10日前将2号楼2单元楼道西侧水泥平台拆除,雨水管道接管小区雨水明沟。</p> <p>4.定期清理小区化粪池,夏季、雨季加大清理频次。</p>	
10	D2YC202304030009	盐城市国园壹城小区住户反映高架直线距离10—15米,噪音扰民。	亭湖区	噪声	<p>2023年4月4日,亭湖区人民政府组织区交通局、盐城市亭湖生态环境局和大洋街道相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经核查,国园壹城小区东侧为范公路快速通道青年路枢纽,小区的2号、7号、10号、15号、16号、17号共6幢楼临近范公路快速通道,与范公路高架平行排立。经现场测量,2号、7号、10号、15号、16号每幢楼距范公路快速通道最近距离35米,17号楼距范公路快速通道最近距离42米。2023年4月6日,盐城市亭湖生态环境局委托第三方检测机构对范公路高架国园壹城小区段进行噪声监督性监测,监测结果显示该小区段昼间噪声值均达标,夜间噪声值均超标(已扣除背景噪声的影响)。</p>	部分属实	对接市交通局,协调市交通局采取相应措施,减少噪音。同时督促国园壹城小区开发商履行责任,对可能受环境噪声影响的住宅,采取安装隔声门窗等措施,减轻交通噪声影响。	
11	D2YC202304030010	亭湖区新兴镇盐城瑞泽色母粒有限公司粉尘收集不到位,无组织排放,冷却水水蒸气收集不到位,实际产量和机器超过环评的数量。颜料口袋属于危废,去向不明,举报多次不了了之。	亭湖区	大气 其他	<p>2023年4月4日,亭湖区人民政府组织盐城市亭湖生态环境局、新兴镇人民政府相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.现场检查时,该公司(加PE)混合工序有粉尘产生,配套移动式布袋除尘器处理,检查时发现混合工序车间有积尘;挤出造粒工序、烘干工序的废气经处理后高空排放。4月5日,亭湖生态环境局委托第三方检测机构对该公司有组织废气、厂界无组织废气采样检测,均符合排放标准。</p> <p>2.现场检查时,该公司在生产时使用直接冷却水,配套建设了冷却塔降温,冷却水循环使用不外排,现场无明显水蒸气产生,该公司环评材料未对水蒸气收集管理作要求。</p> <p>3.经调阅该公司生产台账资料,2020年、2021年、2022年产量均未超环评审批年产2000吨的产能。现场检查时发现该公司实际使用的生产设备多于环评审批的设备。</p> <p>4.根据该公司环保手续,产生的废颜料包装袋为一般固废,要求由供货方回收利用。现场检查时,该公司提供了《颜料包装袋回收合同》,交由相关公司回收处理;其余废包装袋和不合格品与相关公司签订了《一般工业固废处理协议》,并建立了一般固废收集、转移台账记录。</p> <p>5.经调阅2021年、2022年环境信访台账,截止到2023年1月17日,共受理反映瑞泽公司环境信访问题共26件,均落实人员进行调查处理,期间2次对该公司开展了监督性监测,分别是:2022年6月1日,对该公司有组织废气、厂界无组织废气进行检测,符合排放标准;2022年6月24日,对该公司厂界噪声、厂界无组织废气进行检测,符合排放标准。</p>	部分属实	<p>1.针对机器超过环评的数量问题,盐城市亭湖生态环境局将进一步跟踪调查,依法查处相关环境违法行为。</p> <p>2.2023年4月6日再次检查瑞泽公司时,该公司已规范固废处置台账记录,并将一般固废库的废弃包装物进行了分类收集、处置。</p>	