

# 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第六批 2023年4月13日)



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	备注
1	D2YC202304060001	举报人反映盐都区盐渎街道杨韦村老村部50米处有一公共场所,养鸡鸭上百只,吃的饲料为饭店的剩饭菜,有酸臭味,夏天尤为严重,影响附近村民生活。	盐都区	大气	<p>2023年4月7日,盐都区人民政府组织区农业农村局、盐城市盐都生态环境局以及盐渎街道相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经查,盐渎街道杨韦村某村民,沿蔡中河两侧,围栏圈网饲养鸡鸭鹅,饲料为粮食和饭店的剩饭菜,粪污直排河道,沿岸环境差,夏季有异味,对周边居民生活有影响。</p>	属实	<p>1.区农业农村局组织属地和相关部门对沿河养殖户进行取缔,拆除围栏、围网,整治环境。同时,对周边河道养殖情况进行排查,发现同类问题,同步整治。</p> <p>2.2023年4月9日督查时,该养殖户已取缔,围栏围网已拆除,周边环境已整治。</p>	
2	D2YC202304060002	举报人反映盐南高新区大有境餐饮商户汤水、油水直接排入下水道。	盐南高新区	水	<p>2023年4月7日,盐南高新区管委会组织盐南高新区科城街道办事处、区住建局、区城管局、盐城市生态环境局盐南分局相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经查,大有境各楼层餐饮后厨主下水口都设置三级隔油池,通过油水分离统一接入商场外围污水管道,经处理后排入市政污水管网。2023年4月7日,现场检查时,该购物中心设有4处油污隔油池,厨余垃圾集中收集区也安装了油污分离设备,污水沉淀分离后排入市政污水管网,但仍有少量汤水、油水未能做到完全有效收集。</p>	部分属实	商场加强日常管理,确保油水做到有效收集并经油污沉淀分离后排入市政污水管网。每月定期清掏疏通污水管网,确保排水系统管网顺畅。	
3	D2YC202304060003	举报人反映亭湖区体西路通银天璟小区南门地下停车场入口有两个排水栅栏,车辆经过时声音大,与物业交涉未果。	亭湖区	噪音	<p>2023年4月7日,亭湖区人民政府组织区住建局和文峰街道相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经查,通银天璟小区南门1号楼与2号楼之间地下停车场入口处有3条东西向的雨水排水沟,沟面由金属格栅覆盖,部分格栅松动,当车辆压过格栅时会发出少量噪音。同时,该小区的物业公司未接到小区业主投诉小区排水沟盖噪音扰民的问题。</p>	部分属实	该小区物业公司已购置消音材料垫铺在排水沟面的金属格栅下方,消除了噪音扰民问题。	
4	D2YC202304060004	举报人反映射阳县盘湾镇新沃村四组,白龙砖瓦厂河南有一无名化工厂,白天不生产,夜里偷偷生产,废水直排气味较大,举报人建议搬至化工园区。	射阳县	大气 水	<p>2023年4月7日,射阳县人民政府组织盐城市射阳生态环境局、盘湾镇人民政府相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经查,群众反映的“无名化工厂”实为射阳金富废品再生加工厂,该厂生产项目为塑料粒子,已通过原射阳县环保局“三个一批”登记备案,项目生产不涉及化工工艺。该厂为降低生产用电成本,一般在夜间错峰生产,生产时间为22时至次日7时。</p> <p>2.经查,该厂塑料粒子项目生产时,产生的清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用,现场检查未发现有外排迹象。盐城市射阳生态环境监测站对该厂北侧、西侧河水采集水样,监测结果显示达标。</p> <p>3.经查,该厂废气主要是熔化工段产生的废气,废气经处理后排放。根据该公司提供的2023年3月27日的第三方检测报告,结果显示达标。现场检查时,项目生产车间内有异味,厂区其他区域没有异味。</p>	部分属实	<p>1.该厂已建立废气处理设施运行维护台账,完成塑料粒子生产车间门、窗、屋檐缝隙密闭施工,在塑料粒子挤出成型工段处安装集气罩及配套管路,将产生的无组织废气收集至废气处理设施。</p> <p>2.该厂已对废水收集池内沉淀物进行清理,并由盘湾镇环卫所规范处置。</p>	
5	D2YC202304060005	举报人反映亭湖区环保大道2号江苏中科重工股份有限公司,常年露天喷漆,车间粉尘弥漫,密闭空间作业产生挥发性有机物气体,车间噪音大,未加隔音设备。	亭湖区	大气 噪音	<p>2023年4月7日,亭湖区人民政府组织盐城市亭湖生态环境局和环保科技城相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.2023年4月7日现场检查时,该公司喷漆工序未生产,建有一间移动伸缩喷漆房,车间外场地也未发现有露天喷漆痕迹。喷漆过程中产生的VOCs经处理后排放,经调阅该公司喷漆工艺生产记录和废气治理设施运行、维护台账,未发现异常情况。</p> <p>2.该公司焊接工段产生无组织焊接烟尘,焊接烟尘经配套的移动式除尘器吸收排放,抛丸工序产生抛丸粉尘,粉尘经处理后排放。现场检查时车间内有无组织烟尘、粉尘产生。</p> <p>3.该公司车间均按环评审批要求布置实心墙、安装隔音门窗等降噪措施。2023年4月4日检查时,该公司因高压配电柜损坏,目前厂区停产维修。待复产后,将对其噪音进行监督性监测。</p>	部分属实	2023年4月7日,该公司已对污染防治设施进行维护,对车间积尘进行清扫,同时建立内部环境管理制度并落实专人负责。	
6	D2YC202304060006	亭湖区保利罗兰春天小区业主反映偶尔晚上11点至12点左右有刺鼻气味,像化工厂散发出来的气味,持续到第二天早上,持续至少一年。	亭湖区	大气	<p>2023年4月7日,亭湖区人民政府组织盐城市亭湖生态环境局和环保科技城、东亭湖街道相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经查,群众反映的小区位于亭湖区东亭湖街道洪湖路。该小区周边涉气点位主要为2家涉气企业和6家餐饮油烟店。2023年4月7日,白天和夜间对小区四周开展全面排查、巡查,未闻到任何异味。2家涉气企业白天、夜间均正常生产,废气治理设施正常运行,厂区周围未闻到任何异味。6家餐饮店的油烟经油烟净化设施净化后排放至外环境,21时30分所有餐饮店都停止营业,未闻到任何刺激性化工异味。</p>	部分属实	<p>1.加强保利罗兰春天小区周边涉气企业的夜间巡查力度,检查废气治理设施运转和异味情况。</p> <p>2.提高环境检测频次,突击抽查、夜间检查,查明异味来源。</p> <p>3.加大保利罗兰春天小区周边餐饮油烟的检查和管控,坚决取缔流动油烟烧烤现象。</p>	
7	X2YC202304060001	江苏久兴纸业有限公司环境污染严重,具体问题有:1.工厂建在居民区中央,大量乳白色的生活污水未接管,从厂西侧沟渠排入何垛河;2.擅自改变污水处理工艺,污水达不到接管标准,夏天恶臭难闻,影响居民正常生活;3.环保部门违规审批焚烧炉,焚烧废塑料气味难闻,投诉多年未解决;4.偷埋固废在厂区车间及污水处理设施北侧,环境监管形同虚设。	东台市	水 大气 土壤 其他	<p>2023年4月7日,东台市人民政府组织东台镇人民政府、盐城市东台生态环境局相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经查,该公司厂区东侧为农田,西侧为弹药库,北侧为川东港,南侧约10米处有十余户居民。该公司污水处理站设置100米的卫生防护距离内无居民点,该公司西侧沟渠与北侧川东港相通。2023年4月7日现场检查,该公司生产区厕所、食堂等生活污水均接入污水处理站进行处理。该公司设有1个雨水排口,行政区厕所污水管道与厂区西侧雨水渠相通,导致行政区生活污水经西侧雨水渠排入西侧沟渠进入何垛河,未发现有群众反映的乳白色生活污水排入何垛河。</p> <p>2.现场检查时,该公司已停产多日,现场未发现恶臭气味,该公司污水处理工艺与验收意见一致,未擅自改变污水处理工艺。盐城市东台生态环境监测站已对该公司厂区污水处理站接水管口采样监测,监测结果符合接管标准。盐城市东台生态环境监测站委托第三方监测公司设置3个点位对该公司厂界无组织臭气浓度进行采样检测,检测结果显示未超标。</p> <p>3.该公司“年产20万吨纸板及纸管”项目中包括建设1台6吨焚烧炉,已经环保审批及验收。“固废综合处理技术改造”项目新增6吨、15吨焚烧炉各1台,用于固废焚烧,已经环保审批及验收。2023年4月7日现场检查焚烧炉已断电,炉身锈蚀,无使用痕迹。经调查核实,该公司于2020年11月停用3台焚烧炉至今,同时现场未发现有焚烧废塑料的迹象,也未收到违规审批焚烧炉、焚烧废塑料气味难闻的举报。</p> <p>4.该公司生产过程中产生的固废主要为造纸废渣。4月8日上午东台镇人民政府现场组织对厂区车间和污水处理设施北侧空地进行开挖,未发现有偷埋固废痕迹。东台镇人民政府已委托第三方检测公司对厂区车间及污水处理设施北侧进行土壤调查和检测,根据检测数据对该公司作进一步调查处理。该公司为“双随机,一公开”企业库中企业,盐城市东台生态环境局对该公司正常开展环境监管,未发现该公司有偷埋固废的情况。</p>	部分属实	<p>1.停用厂区西侧行政区厕所,封堵排口,完成行政区厕所三格式化粪池建设,并接管厂区污水厂处理设施。</p> <p>2.待土壤检测报告出具后,根据检测数据,对该公司进行进一步调查处理。</p>	
8	D2YC202304060007	大丰区草堰镇老街佳丰油脂厂(原草堰轧花厂位置)烟囱排放黑色的烟,有味道;该厂距离串场河很近,污水向连接串场河的小河里排放。	大丰区	大气 水	<p>2023年4月7日,大丰区人民政府组织盐城市大丰生态环境局、大丰区草堰镇人民政府相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.现场检查时,该公司菜籽油生产线未运行,生物质锅炉正在使用,配套的废气治理设施正在运行,锅炉尾气经处理后排放,现场烟气感官呈白色。盐城市大丰生态环境监测站会同第三方对该公司进行采样监测,监测结果显示达标。检查发现该公司1台6吨生物质锅炉未取得排污许可证排放污染物,未设置符合要求的锅炉排气筒采样平台及采样口。</p> <p>2.该公司生产废水输送至江苏禾丰粮油工业有限公司污水处理站经预处理后排入集镇污水管网,目前该公司菜籽油生产线未正式投入生产,仍在调试中,暂无生产废水产生。2023年4月7日对该公司周边巡查,未发现有废水排放痕迹,周边串场河、小海河水质无明显异常。</p>	部分属实	<p>1.对该公司未取得排污许可证排放污染物的环境违法行为立案调查,取得排污许可证前,不得排放污染物。</p> <p>2.加快采样平台、采样口规范建设工作。</p>	
9	D2YC202304060008	盐都区盐渎街道刘朋社区新都路以南、开创路以西(盐城汽配城西侧)、华夏医药北侧的三十亩良田里深埋大量垃圾,近期有人用挖机挖走了少量垃圾,地下仍有2—3米深垃圾;开创路西侧、南环路北侧的东西方向河里及河岸边堆有各种垃圾。	盐都区	土壤	<p>2023年4月7日,盐都区人民政府组织区城管局、盐城市盐都生态环境局以及盐渎街道相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>1.经查,群众反映的“三十亩良田”为盐都区盐渎街道利用30亩空地空塘(刘朋社区)四周建设围墙,作为建筑装潢垃圾临时收集点。建筑装潢垃圾收集后,由盐城盛州禾润再生资源有限公司转运、分类处置。目前场地还积存建筑装潢垃圾约2000吨左右。2005年该地块规划调整为建设用地,不属于农用地。</p> <p>2.经查,群众反映的“东西方向河”为盐都区盐渎街道新伙社区生产河,河道两侧还有15户搬迁产生的建筑垃圾未及时清运,现场核查还发现沿河两侧有少量散落的垃圾。</p>	部分属实	<p>1.区城管局、盐渎街道加大对盐渎街道建筑装潢垃圾临时收集点的转运处置,尽快清零。场地清零后,临时收集点关闭,盐渎街道对场地进行整治。</p> <p>2.区城管局、盐渎街道加快清运河道两侧建筑垃圾,严禁随意乱堆乱倒,常态化开展河道保洁。</p>	
10	D2YC202304060009	举报人称盐南高新区南海未来城中华海棠园南侧、盐淮高速下方、鹏润花园和永宁悦莱府两个小区西侧的2000亩—3000亩地,前期为农业用地,后改为建设用地,但目前荒废杂草丛生。	盐南高新区	生态	<p>2023年4月7日,盐南高新区管委会组织盐南高新区科城街道办事处、市自然资源和规划局盐南分局、盐城市生态环境局盐南分局相关工作人员赴现场调查核实。</p> <p>经核实,该地块实际范围约2145亩,市自然资源和规划局盐南分局自2013年—2021年分四个批次通过省政府审批,将该区域面积986.11亩转征收为建设用地,1158.81亩为一般农用地未转征收为建设用地(该区域约1130亩不在城市控制性规划范围内,目前控制性规划正在重新修编,因此并未进行开发建设)。2023年4月7日,现场检查时,地块内种有油菜,杂草于4月6日清理完毕。</p>	部分属实	盐南高新区科城街道办事处安排人员定期对空地杂草进行清理。	